

# PhoenixSuit - 版本 2.0.4

---

## 新增特性

---

- 新增错误码和解决方案推送功能。

## 修复说明

---

- 屏蔽在一键烧录窗口中间显示的错误码信息。
- 同步烧写状态到工具窗口底部的状态栏。
- 修复固件不存在但路径未被删除的问题。
- 修复配置内容文件不存在但路径未被删除的问题。
- 修复烧录文件不存在导致的异常问题。

## 已知问题

---

- 暂无。

# PhoenixSuit - 版本 2.0.3

---

## 新增特性

---

- 暂无。

## 修复说明

---

- 修复工具位于首页，设备跳烧录执行了指定地址烧录的问题。
- 修复指定地址模块对于size键值带M等容量单位的sys\_partition.fex文件无法解析的问题。

## 已知问题

---

- 暂无。

# PhoenixSuit - 版本 2.0.2

---

## 新增特性

---

- 增加loghelper，支持Log文件配置和输出。

- 新增正在使用的固件被删除或修改的处理。
- 屏蔽咨询页面切换。
- 新增安全固件烧录提示。
- 指定地址烧写新增Load sys\_partition方案。
- 增加固件路径气泡显示。
- 烧录完成时间增加当前系统时间。

## 修复说明

---

- 修复tool插件版本号显示重叠问题。
- 修复当存在设备时，模块选择位于一键刷机，工具界面却是主页内容。
- 修复无设备升级时持续弹窗的问题。
- 修复固件被删除还存在于下拉选项的问题。
- 修复复制的固件生成时间不变化的问题。
- 修复设备进crashdump，工具卡住的问题。

## 已知问题

---

- 暂无。

# PhoenixSuit - 版本 2.0.1

---

## 新增特性

---

- 新增烧录错误码机制。
- 新增tool插件版本号显示。

## 修复说明

---

- 暂无。

## 已知问题

---

- 暂无。

# PhoenixSuit - 版本 2.0.0

---

## 新增特性

---

- 可选择跳fel状态开始烧录时是否弹窗。
- 新增固件路径拖拽功能。
- 工具启动后位于烧录界面。
- 新增右上角? 可打开使用指南。
- 新增固件生成时间显示功能。
- 新增指定地址烧录功能。
- 新增固件记忆功能, 可记忆5个固件路径。
- 新增清除adb目录下tmp文件功能。

## 修复说明

---

- 暂无。

## 已知问题

---

- 暂无。

# PhoenixSuit - 版本 1.19

---

## 新增特性

---

- 暂无。

## 修复说明

---

- 适配F133首页显示, 修复不同平台系统切换首页没有清空问题。
- 修复驱动卸载残留文件, 二次安装会无法安装成功的问题。
- 添加ui显示与隐藏的配置。

## 已知问题

---

- 暂无。

# PhoenixSuit - 版本 1.18

---

## 新增特性

---

- 暂无。

## 修复说明

---

- 解决Windows兼容性策略导致的tools.dll插件无法成功卸载的问题。
- 本地插件tools.scj\_local重命名为tools.dll\_local，解决本地插件不生效的问题。

## 已知问题

---

- 暂无。

## PhoenixSuit - 版本 1.17

---

### 新增特性

---

- 暂无。

### 修复说明

---

- 解决因为工具使用一段时间导致加载固件时出现固件格式错误的问题。

### 已知问题

---

- 暂无。

## PhoenixSuit - 版本 1.16

---

### 新增特性

---

- 增加判断adb是否在运行，如果是，则获取当前adb的绝对路径，使用此路径下的adb进行通讯，如果否，则先通过获取系统环境变量下的path的值，先对每个路径下进行adb.exe进行扫描，如果存在adb.exe则启动作为服务器，否则启动工具目录下的adb.exe作为服务器。
- 在配置文件中增加了radioindex配置信息，用来记忆当前工具的烧写模式。0: Dump; 1: 全盘擦除升级; 2: 分区擦除升级; 3: 保留数据升级; 4: 单或多分区下载。
- 在一键刷机页面增加了“调试信息”按钮，用来调用DBview.exe来显示调试信息。

### 修复说明

---

- 优化工具的服务启动问题，通过线程来判断adb的启动效果。

- 工具启动过程中，不终止正在运行的adb应用程序进程，不影响其他人使用adb。
- 配置文件中默认设置“killadb=0”，让工具退出时不再关闭ADB相关进程，以免影响其他依赖ADB的工具运行。
- 屏蔽了phoenixDeamon启动adb服务器的功能。
- 屏蔽了Dump复选框。

## 已知问题

---

- 暂无。

## PhoenixSuit - 版本 1.15

---

### 新增特性

---

- 可通过修改配置文件PhoenixSuit.cfg中的键值对“killadb=0”让工具退出时不再关闭ADB相关进程，以免影响其他依赖ADB的工具运行。
- 当烧写过程中使用的烧写插件usbtool.fex及板端uboot为合适版本时，支持在烧写完成或报错时回传串口日志，详见使用手册。

### 修复说明

---

- 修复升级开始时，静态提示文本重叠显示的问题。
- 优化“过多ADB设备连接”的提示方式，目前只在左下角使用静态文本提示，取消弹窗提示，避免累积多次插拔导致的弹窗多次弹出现象。
- 修复选择其他升级模式后，再选择“分区擦除升级”或“全盘擦除升级”却不进行格式化的问题。

## 已知问题

---

- 目前使用uboot-2018旧版本的eMMC机器“全盘擦除升级”功能暂时无效，需要升级至uboot-2018最新版本。

## PhoenixSuit - 版本 1.14

---

### 新增特性

---

- 固件升级界面功能复选框变更为单选圆形按钮，每次只能选择一种模式。

- 固件升级界面新增“保留数据升级”、“分区擦除升级”以及“全盘擦除升级”功能选项，默认选择“保留数据升级”模式。
- “保留数据升级”表示升级前不进行格式化，“分区擦除升级”表示升级前只格式化普通分区，“全盘擦除升级”表示升级前格式化全盘，包括SN等数据。
- “全盘擦除升级”模式需配合最新UsbTool插件使用，当固件内集成的版本不匹配时该功能时会自动禁用，也可以通过修改配置文件中的键值对“fromImg=0”，使用本地插件确保开启该功能。
- 由用户预先选择确定的功能模式，因此不再保留原有的格式化提示信息弹窗方案。

## 修复说明

---

- 暂无。

## 已知问题

---

- 目前使用uboot-2018的eMMC机器“全盘擦除升级”功能暂时无效，需要等待后续uboot升级支持。